

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ ДО СШОР
 «Витязь» им. В.Н. Бурментьева г. Пензы
 О.И. Голованов
 01 декабря 2023 год



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» имени В.Н. Бурментьева города Пензы»
- 1.2. Адрес объекта: 440061 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пролетарская, 53
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.4. Форма собственности: государственная.
- 1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.6. Вышестоящая организация (*наименование*) Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
- 1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 440052, Пензенская обл. г. Пенза, ул. Богданова, 17
- 1.8. Виды оказываемых услуг: реализация программ дополнительного образования, спортивной подготовки.
- 1.9. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6 до 18 лет.
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 2238,5 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2239 кв.м.
- 1.11. Год постройки здания 2006.
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2024 г., капитального - нет

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование
 Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 110 чел.
 Форма оказания услуг: на объекте
 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
 Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
 Численность детей-инвалидов в образовательной организации:
 с нарушением опорно-двигательного аппарата- нет
 инвалиды-колясочники- нет;
 инвалиды по зрению нет; инвалиды по слуху- нет.
 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – нет
 с нарушениями речи – -нет

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

		объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств	Отсутствует
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	Отсутствует
3	сменные кресла- коляски	Отсутствует
4	адаптированные лифты	Отсутствует
5	поручни	Отсутствует
6	пандусы	Доступны
7	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствует
8	раздвижные двери	Отсутствует
9	доступные входные группы	Отсутствует
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	Частично доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Частично соответствует
12	надлежащее размещение оборудования и 12 носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Имеется
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, инструктирование предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, проводится по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг	Отсутствует
4	Наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида	Сопровождение обеспечено

	по территории объекта работником организации	
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск возможен
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1	Приобретение вывески с информацией об объекте выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2024 г.
2	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2024 г.
3	Установка поручней (наружных)	2024 г.
4	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	2025 г.

Период проведения работ: *до 2025 года*

Ожидаемый результат: *повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов.*

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта Комиссией, состав которой утвержден приказом МБУ ДО СШОР «Витязь» им. В.Н. Бурментьева г. Пензы от 15.11.2023 года № 135 (акт прилагается). МБУ ДО СШОР «Витязь» им. В.Н. Бурментьева г. Пензы оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» имени В.Н. Бурментьева города Пензы»

1.2. Адрес объекта: 440061 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пролетарская, 53

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2238,5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2239 кв.м.

1.4. Год постройки здания 2006, последнего капитального ремонта 2006.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль 2025 года.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» имени В.Н. Бурментьева города Пензы»

Короткое наименование: МБУ ДО СШОР «Витязь» им. В.Н. Бурментьева г. Пензы.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 440061 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пролетарская, 53

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 440052, Пензенская обл. г. Пенза, ул. Богданова, 17

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: дополнительное образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация программ дополнительного образования, спортивной подготовки.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 110 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городские маршруты № 165, 17, 5, 5к, 31, 18

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 6 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет*.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть поворот.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(О,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(О,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Объект доступен условно. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2025 года

в рамках исполнения при выделении денежных средств.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| Поэтажные планы, технический паспорт | на 18 л. |

**Результаты обследования:
Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» имени В.Н. Бурментьева города Пензы»

Адрес объекта: **440061 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пролетарская, 53**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	27		нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			нет			
1.3	Лестница (наружная)	есть			нет			
1.4	Пандус (наружный)	есть			нет			
1.5	Автостоянка и парковка	есть			нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет			

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП-В			не нуждается

**Результаты обследования:
Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» имени В.Н. Бурментьева города Пензы»

Адрес объекта: **440061 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пролетарская, 53**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			нет			
2.2	Пандус (наружный)	есть			есть		есть	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет			
2.4	Дверь (входная)	есть			нет			
2.5	Тамбур	есть	27		нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет			

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В -	27		Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**Результаты обследования:
Путей движения в здании**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» имени В.Н. Бурментьева города Пензы»

Адрес объекта: **440061 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пролетарская, 53**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	26		нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			нет			
3.3	Пандус (внутри здания)	есть			нет			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет			
3.5	Дверь	есть			нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет			

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И(О,У)			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования:
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» имени В.Н. Бурментьева города Пензы»

Адрес объекта: **440061 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пролетарская, 53**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(О,У)			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-

И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

****** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению: _____

Результаты обследования:
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» имени В.Н. Бурментьева города Пензы»

Адрес объекта: **440061 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пролетарская, 53**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

Результаты обследования:
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» имени В.Н. Бурментьева города Пензы»

Адрес объекта: **440061 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пролетарская, 53**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**Результаты обследования:
Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» имени В.Н. Бурментьева города Пензы»

Адрес объекта: 440061 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пролетарская, 53

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	6		Помещение маленькое	Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет	нуждается	технические решения невозможны
5.2	Душевая/ванная комната	есть	5,11		Помещение маленькое	Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет	нуждается	технические решения невозможны
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть				Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет	Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И(О,У)	5.6,11		Капитальный ремонт
-----------------------------------	-----------	--------	--	--------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**Результаты обследования:
Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» имени В.Н. Бурментьева города Пензы»

Адрес объекта: **440061 Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пролетарская, 53**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует	инвалиды с нарушениями зрения		
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует	инвалиды с нарушениями слуха		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует	инвалиды с нарушениями зрения		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И(О,У)			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____